

## **Bilag 2: Bestyrelsens forslag**

Bestyrelsen foreslår, at de målerure, der den 31. august og 1. september 2021 er konstateret ikke korrekt installeret, geninstalleres.

Udgiften til geninstallationen betales af haveforeningen.

Haveforeningen har en kassebeholdning, der kan dække udgiften.

Efter geninstallation er målerur, målerbrønd og al rørledning på grunden fortsat havelejerens ansvar.

Byggeriets VVS har gennemført installation af målerure i mange haveforeninger i Aarhus, der i modsætning til os, har valgt at lave en samlet løsning for installationen. Vi er blevet oplyst, at der ikke her efterfølgende har været udfordringer med lækager. Vores forslag er derfor også, at vi hyrer Byggeriets VVS til opgaven.

**Forslaget, I skal svare ja eller nej til er derfor:**

**Bestyrelsen hyrer Byggeriets VVS til at geninstallere samtlige målerure, der ikke er installeret korrekt. Det sker på haveforeningens regning. Herefter er al ansvar for målerure, målerbrønde og rørledninger i haverne havelejerens eget ansvar.**

**Bliver forslaget godkendt** fortsætter bestyrelsen samarbejdet med Byggeriets VVS og udarbejder en plan for, hvornår arbejdet vil finde sted og I vil blive orienteret herom snarest. Byggeriets VVS forudser at udskiftningerne vil reducere haveforeningens samlede vandspild. Ligeledes vil sandsynligheden for lækager, i det omfang vi har set det indtil nu, mindskes.

**Bliver forslaget ikke godkendt** skal den enkelte havelejer selv vurdere, om de vil indgå en dialog med egen VVS'er om en geninstallation. Bestyrelsen og vandudvalget vil derudover ikke foretage sig yderligere i forhold til det eksisterende vandspild på 22,4 %, da det ikke er muligt at reducere vandspild eller sikre trykprøvning når der er utætheder ved vandure. Da vi hæfter solidarisk for det fælles vandspild, skal denne post fremadrettet tænkes ind i haveforeningens økonomi.